KOMBINASJONSARBEIDER ARBEIDSGANG PROTETIKK

Tannlege: **Laboratoriet:**

1. besøk:

Alginatavtrykk av begge kjever for fremstilling av studiemodell
Dersom det er for få pilarer igjen til et stabilt bitt på resttannsett fremstilles prøveplate(r) med bittvoll.

A.Lab slår opp studiemodeller

2.besøk

a) Preparere aktuell(e) pilarer som skal inngå i kombinasjonsarbeidet.
(OBS:Alle prepareringer må være i samme avtrykk)
b) Avtrykk av prepareringer i elastomer i standard avtrykksskje.
c) Kjeveregistrering og antagonistavtrykk
d) Studiemodeller og konstruksjonsark medsendes til tanntekniker sammen med ordreseddel der kroneskjelett bestilles. (NB:Spesifiser innfresing)
e) Individuell avtrykkskje fremstilles på til bruk ved neste besøk.
(f. Ved svært lite resttannsett fremstilles en prøveplate med voksvoll for kjeveregistrering ved neste besøk)

B.Metallskjelett for krone(r) fremstilles

3. besøk:

a) Metallskjelett prøves
b) Funksjonsavtrykk for sadelutforming i ind. skje.(grønn Kerr/Xantopren function etc)
c) Kjeveregistrering med kroneskjelettet på plass
d) Sekundæravtrykk /plasseringsavtrykk i elastomer avtrykksmasse med metallskjelett på plass(kroneskjelett skal følge med ut i avtrykket)
e) Ordreseddel for overkonstruksjonen fylles ut.
f) Overkonstruksjonens metallskjelett bestilles med oppstilling av tenner i voks
(Dersom ikke mulig med entydig kjeveregistrering, bestilles metallskjelett for overkonstruksjonen med voksvoll)

(Ekstra besøk påregnes dersom svært fåtallig resttannsett, slik at prøveplate med voksvoll må fremstilles på sekundærmodell for god kjeveregistreing FØR proteseskjelett kan bestilles.)

C.Tanntekniker ferdigstiller kronen(e), fremstiller skjelett til overkonstruksjonen og stiller opp tenner i voks (Dersom ikke det var mulig med entydig kjeveregistrering, lages bare voksvoll)

4. besøk:

a) Prøving av krone(r) og tenner i voks på proteseskjelett
(Evt. kjeveregistrering med kronen og voksvoll på proteseskjelett)
b) Korreksjonsindex dersom nødvendig

D. Ferdiggjøring protese
(evt. følg prosedyre fra pkt 3f.)

5.besøk:

a) Kontroller konstruksjon og tilpasning til tenner og krone(r)
b) INGEN TING SEMENTERES FØR ALT ER FERDIG
c)Hele arbeidet skal sitte på plass i stivningsperioden for sementen.

6.besøk:

a) Protesen skal tas av etter min. 24 timer, og sementoverskudd fjernes